



职安警示

被堕下的金属喉管砸毙

1. 意外日期： 2024 年 6 月
2. 意外地点： 一个货物装卸码头
3. 意外摘要：

一名工人在一个码头协助紧固装载在货车载货台上的金属喉管时，被堕下的金属喉管砸毙。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为确保工人从事金属喉管（负荷物）紧固时的安全，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统可能包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑负荷物的大小、形状、重量、重心、索具装配方法以及负荷物包装和堆放安排，找出所有与索具装配相关的潜在危害，尤其需特别注意负荷物的可能移位；
- 根据风险评估的结果，并在合乎相关安全法例及指引的要求下，制定索具装配的安全施工方案及工序，以减低工人所面对的风险；
- 适当地堆叠、稳固和处理负荷物，以防止负荷物在索具装配操作过程中移位；
- 委派一名合资格督导人员监督吊运操作，包括负荷物的完整性及稳定性，悬挂 / 解除负荷物的吊索等，以确保所有风



险已有效地消除或减轻；

- 确保所有链条、缆索或其他起重装置结构良好，采用坚固及可靠的物料制成；
- 确保指挥、悬挂 / 解除吊索及处理负荷物的所有工人，已接受有关索具装配的适当训练，并有能力使用适当的装配方法以处理负荷物，并远离危险区域；
- 向所有有关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

註：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件