



职安警示

被夹于升降工作台及天花之间

1. 意外日期： 2024 年 11 月
2. 意外地点： 一个楼宇建筑地盘
3. 意外摘要：

当一名工人使用一部升降工作台(“升降台”)进行天花油漆工作时，被夹于该升降台的护栏与天花混凝土梁之间。他于同日在医院内证实死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在升降台上工作时被夹，承建商 / 雇主应提供及维持以下预防措施：

- 设置适当的辅助防护装置，例如实质的屏障、压力感应器或接近传感器，以减低工人被夹的风险；
- 确保升降台的每个控制器应属自动煞停的种类，即松开后会自动转回空档或关闭的位置，而控制器亦应设于能够防止意外启动的位置；
- 确保每个控制器的功能应在该装置上或附近清楚显示及标明；
- 确保升降台只由曾接受训练及合资格的工人操作；
- 确保已安装及清楚标明控制下降的装备，使地面的工人能在紧急情况时把升降台降下；



- 订定适当的应变程序；
- 制定及实施一个使用升降台的安全工作系统，包括有效的监管及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹:

- [《安全使用动力操作升降工作台指引》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件