



職安警示

被夾於挖土機及泥頭車之間

1. 意外日期： 2024 年 7 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

一名泥頭車司機被夾斃於一部泥頭車車尾及正在轉動中的挖土機的機背之間。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人被操作中的作業裝置所危害，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統可能包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮所有有關因素，包括工作環境、作業裝置的移動及在附近工作的工人，找出所有與工作有關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、相關工作守則及指引的要求下，為作業裝置的操作制定安全施工方案及程序，以減低工人所面對的風險；
- 在合理切實可行範圍內，把作業裝置的作業區域劃設及圍封，並展示適當的警告告示，及採取管制措施以禁止未獲授權的人進入被圍封的區域；



- 確保移動作業裝置的任何會移動的部分與附近的作業裝置／設備／固定裝置之間保持不少於 600 毫米闊的無阻通道；當維持此通道不可行時，則須確保當作業裝置正在操作時，任何人不得靠近該作業裝置；
- 確保在操作作業裝置的位置有充足的視野，讓操作員可安全操作作業裝置；並在有需要時提供輔助設備，例如鏡子、閉路電視等以改善受阻礙視野的能見度；為作業裝置安裝適當的安全設備，例如在倒車時所需的倒後警告裝置、黃色閃燈及智能設備以提醒附近工人。所有設備均須妥為維修以保持在任何時間運作正常；
- 如在特殊環境下操作作業裝置，例如於擠迫的工作環境或接近附近的作業裝置／固定裝置，須指派訊號員向操作員發出示意訊號。但須注意訊號員的工作位置，以防止他遭受附近任何作業裝置操作時的危害；
- 確保每名工人在作業裝置的操作區域已穿著高能見度或反光背心；
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及管理制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹

¹ 按此檢視文件



- [《安全使用挖土機工作守則》](#)¹
- [《在建築地盤安全使用負荷物移動機作搬土工作指引》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。