



職安警示

泥土倒塌

1. 意外日期：2012 年 5 月

2. 意外地點：大欖一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在路面下約 2.7 米進行挖掘一條公用事業隧道時，遭塌下的泥土壓斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止泥土倒塌的危害，從事坑道／隧道挖掘工程的承建商／僱主應：

- 找出有關的危害及評估泥土倒塌的風險，以訂定適當的管制措施，包括坑邊採用台階式或安全角度開挖、安裝合適的支撐或保護屏等；
- 根據有關的風險評估制訂安全施工方案；
- 執行相關的管制措施；以及
- 實施有效的監督制度，以確保上述的措施得以遵從。



5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹
- [《建築地盤\(安全\)規例挖掘工程及一般工作安全條文簡介》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件