



職安警示

遭一輛維修中的旅遊巴士壓斃

1. 意外日期：2012 年 8 月

2. 意外地點：元朗一個車輛維修工場

3. 意外摘要：

一名車輛維修工人在一輛旅遊巴士車底工作時，遭突然塌下的巴士壓斃。

4. 給東主／僱主的職安警示：

從事汽車維修工作的東主/僱主應就車底維修工作制定及實施一套安全工作系統，包括以下的安全措施：

- 車輛須停放在堅固平坦的地面上；
- 沒有升起的車輛輪子已穩固地楔妥；
- 適當地使用正確的設備如具有足夠負荷量的油壓千斤頂把車輛升起；
- 應使用合適的設備，如車軸承托支架，在正確的位置把車輛承托，不應單靠千斤頂承托車輛；
- 在進行車底工作前，車輛須穩固地放置在承托支架上；
- 定期檢查及確保千斤頂及承托支架維持在良好狀況；



- 工人曾接受適當訓練及具備相關的知識和經驗； 以及
- 設有有效的監控及監督制度，以確保上述的措施得以遵從。

5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹按此檢視文件