



職安警示

從懸掛中的金屬通道板墮下

1. 意外日期： 2024 年 11 月
2. 意外地點： 一幢興建中的機場客運大樓
3. 意外摘要：

一名工人使用一部升降工作台（“升降台”），在一幢興建中的機場客運大樓的天花結構下方，安裝金屬板以組裝一條維修通道。該名工人於進行安裝工作時爬到其中一件懸吊在空中的板上，並從該板上墮下約 30 米至數樓層下。他於同日在醫院內證實死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在使用升降台於高處安裝通道板時從高處墮下，承建商／僱主應提供及維持以下預防措施：

- 確保每個在升降台上工作的人員均佩戴適當的安全吊帶，而安全吊帶的懸掛繩應繫穩在由製造商為升降台設計的特定繫穩位置，以防止工人從平台上墮下，並在工作過程中始終留在工作台內；
- 禁止離開升降台的平台到其他高處工作，除非已經過充份評估及解決墮下的危害後，並計劃妥當方可准許進行；
- 在充分考慮高處工作安全後，制定及實施一個操作升降台的安全工作系統；
- 向所有工人／操作員提供所需的安全資料、指導及訓練，



並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及

- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料¹：

- [《安全使用動力操作升降工作台指引》](#)
- [《高處工作安全概覽》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件