



職安警示

從棚架上未設防護的空隙墮下

1. 意外日期： 2024 年 9 月
2. 意外地點： 一間護理安老院
3. 意外摘要：

一名工人在連接製冷劑銅喉管至分體式冷氣機壓縮機時，從搭建在樓宇外牆的竹棚架上的一個空隙墮下約 3 米至地面。該工人頭部嚴重受傷，並於翌日離世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人在竹棚架上進行任何工作時從高處墮下，承建商／僱主應提供及維持適當的防護設施，當中可能包括，但不限於以下各項：

- 在每個工作地點提供及維持適當及足夠的安全進出口，並確保工人正確使用；
- 確保竹棚架的每一工作平台須受到：(i) 不少於 2 枝距離在 750 毫米與 900 毫米之間的橫竹（或提供適當的護欄）；及 (ii) 在平台上設置高度不少於 200 毫米的底護板或其他同類屏障的保護；
- 確保每一工作平台須以夾板或木板鋪密；夾板或木板須穩固及平坦地擱在其支持物上；
- 確保所有有任何人可沿其邊緣墮下 2 米或更多的鄰近危險邊



緣、孔洞或空隙，均妥為圍封或覆蓋；

- 確保所提供的棚架在首次使用前及定期在不多於 14 天內，須由合資格的人檢查及獲確認處於安全備用狀態才可使用；
- 若提供適當的工作平台，或在危險邊緣、孔洞或空隙設置防護不是合理切實可行的，須安裝防墮系統（或類似系統），並向每名相關工人提供適當的安全吊帶，及確保工人於工作期間把安全吊帶持續及正確地繫於適當的繫穩系統；
- 在充分考慮高處工作安全後，制定及實施一個冷氣工人高處工作的安全工作系統；
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及所需的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》¹](#)
- [《竹棚架工作安全守則》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。