



## 職安警示

### 從木摺梯墮下

1. 意外日期： 2025 年 1 月
2. 意外地點： 一幢住宅房屋天台
3. 意外摘要：

在安裝空調期間，一名工人跨坐在木摺梯上傳遞通風管道組件給另一名工人時，從木摺梯墮下。他的頭部先撞到附近的牆壁，再墮下約 0.6 米至地面。他於同日在醫院內證實死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止工人在進行離地工作時從梯具墮下，承建商／僱主應提供及維持以下預防措施：

- 如不能避免離地工作，應提供並確保工人在進行離地工作時使用合適的工作平台或其他作承托用的安全設施；
- 在進行輕便工作時，若因工作環境限制（例如狹窄的工作空間）而未能搭建合適的工作平台或其他作承托用的安全設施，應提供並確保工人使用符合相關安全法例要求及標準的合適梯台或功夫櫈；
- 應按照製造商手冊完全伸展及鎖好工作台的穩定裝置或支撐腳（如有的話），以確保其穩定性；
- 在每個工作地點提供及維持適當和足夠的安全進出口；
- 為每名從事有關工作的工人提供適當並附設帽帶的安全



帽，並確保他們在建築地盤內適當地配戴；

- 在充分考慮高處工作安全後，制定及實施一個空調安裝的安全工作系統，包括有效的監察及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

## 5. 參考資料<sup>1</sup>：

- [《高處工作安全概覽》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件