



职安警示

从一把金属梯具堕下

1. 意外日期： 2024 年 7 月
2. 意外地点： 一个住宅单位
3. 意外摘要：

一名工人在检查一个住宅单位厕所内的照明设施时，怀疑从一把金属梯具上堕下。他头部严重受伤，并于两日后离世。

4. 给东主／雇主的职安警示：

为防止工人堕下，东主／雇主须提供及维持一个安全工作系统，该系统可能包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对性风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其是涉及可让工人堕下的地方；
- 根据风险评估的结果，并在合乎安全法例及相关指引的要求下，制定安全施工方案及工作程序；
- 在每个工作地点提供及维持适当和足够的安全进出口；
- 如不能避免离地工作，应提供并确保工人在进行离地工作时使用合适的工作平台或其他作承托用的安全设施；
- 在进行轻便工作时，若因工作环境限制（例如狭窄的工作空间）而未能搭建合适的工作平台或其他作承托用的安全设施，应提供并确保工人使用符合相关安全法例要求及国



际或国家标准的合适梯台或功夫橈；

- 应按照制造商手冊完全伸展及锁好工作台的稳定装置或支撑脚（如有的话），以确保其稳定性；
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及訓練，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)
- [《高处工作安全概览》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件