



職安警示

進行批盪工作時觸電

1. 意外日期：2012 年 7 月

2. 意外地點：紅磡一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在一個金屬棚架上進行批盪工作時，懷疑觸電死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

在建築地盤內的承建商/僱主應：

- 找出地盤內的電力危險狀況，包括損壞的電線及電力裝置；
- 糾正地盤內任何電力危險狀況，包括在開工前隔離有關電源及將有關的金屬導體(例如電線喉管，過路箱，金屬外殼等)有效接地以確保工作上的電力安全；以及
- 防止任何在地盤內工作的人遇到各種電力危險狀況，包括為地盤所有臨時電力供應安裝漏電斷路器，採用合適並符合國際標準的電力設備，及提供適當絕緣的電力工具和個人防護裝備給工人以防止觸電。



5. 參考資料：

- [《工廠及工業經營\(電力\)規例簡介》](#)¹
- [《安全隔離電源工作指引》](#)¹
- [《在工作場地的基本電力安全要點》](#)¹
- [《電力工作意外致命個案集》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件