



職安警示

從工作平台的孔洞墮下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地點：灣仔一個樓宇建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在竹製天花平台上一個孔洞旁的一把人字鋁梯頂部工作時，越過平台孔洞周邊所設置的護欄墮下約 5.5 米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

承建商／僱主應認定工作環境中的下墮危害並制訂相關安全預防措施，其中包括-

- 在可行情況下，應避免使用梯子進行高處工作；
- 孔洞須穩固地覆蓋或搭建適當的護欄，以防止有人墮下；
- 於當眼處張貼適當告示，以提醒工人墮下的危害；以及
- 設有有效的監控及監督制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全預防措施。



5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件