



職安警示

構築物頂部的冷氣裝置維修工作

1. 意外日期：2012 年 8 月

2. 意外地點：荃灣一間餐廳

3. 意外摘要：

一名電工在一個位於後巷的構築物之頂部進行冷氣裝置維修工作時，懷疑從約 3 米高處墮下死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事構築物頂部高處工作的東主／僱主應：

- 進行風險評估及制訂安全施工程序；
- 於構築物頂部邊緣設置及保持適當的護欄及底護板；以及
- 確保為構築物頂部的每個工作地方提供適當和足夠的安全進出途徑，並作妥善維修。



5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件