



## 职安警示

### 被物料吊重机夹毙

1. 意外日期： 2024 年 11 月
2. 意外地点： 一个楼宇建筑地盘
3. 意外摘要：

当一名工人在一幢建筑中楼宇的 12 楼将一箱箱的瓷砖搬运到一部物料吊重机的载货平台时，物料吊重机平台突然下降，该工人被夹在物料吊重机的机笼及 12 楼楼层平台之间。他于同日在医院内证实死亡。

#### 4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人受到物料吊重机的运行过程中受到危害，承建商 / 雇主应提供及维持以下预防措施：

- 确保物料吊重机的每个货物装卸位置的机槽闸门均已安装有效的互锁装置，使物料吊重机只可在所有闸门适当地关上的情况下，才可操作；
- 确保所有互锁装置安装在适当的位置及妥善地保护，以避免未获授权的接触及干扰；
- 制定及实施一个工作许可证制度，该制度应包括每个工作日开始时对物料吊重机及其互锁装置进行安全检查，以确保物料吊重机可安全操作；
- 制定及实施一套物料吊重机每日检查、定期测试及检验等，特别是针对安全装置的维修程序；



- 制定及实施一个使用物料吊重机的安全工作系统，包括有效的监管及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

## 5. 参考资料<sup>1</sup>:

- [《建筑地盘\(安全\)规例 — 安全使用吊重机条文简介》](#)
- [《物料吊重机的安全使用 — 机槽闸门的互锁装置》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概**不**负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

<sup>1</sup> 按此检视文件