



職安警示

從孔洞墮下

1. 意外日期：2012 年 4 月

2. 意外地點：大埔一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名面板安裝工人從一幢興建中樓宇的 11 樓天台上一個孔洞墮下至 3 樓，傷重死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事樓宇建築工程的承建商/僱主應：

- 找出及糾正在高處工作的人所遇到的危險狀況，包括未設有防護的樓邊及孔洞；
- 為未設有防護的樓邊及孔洞設置及保持適當的護欄；
- 確保為在地盤內每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 保持工作地方沒有可導致絆倒的危害；以及
- 保持地面平坦及不溜滑。



5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件