



职安警示

拆卸竹棚架时从高处堕下

1. 意外日期： 2024 年 10 月
2. 意外地点： 一幢正进行翻新工程中的学校
3. 意外摘要：

一名棚工在拆卸一幢学校外墙的竹棚架时，怀疑从竹棚架的斜栅上堕下约 15 米至地面。他并于同日在医院内证实死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在竹棚架上进行任何拆卸工作（同样包括架设或更改）时从高处堕下，承建商 / 雇主应提供及维持以下各项预防措施：

- 确保每条独立救生绳均适当地设置及延伸至工作地点，以供曾受训练的工人在他 / 她预期工作的任何位置使用；
- 向每名涉及有关工作的工人提供合适并符合国际或国家标准的安全吊带及其系稳系统；
- 确保工人于工作期间把安全吊带持续及适当系于系稳系统；
- 确保须由具有该等工作的足够经验及曾受训练的工人并在合资格的人的直接监督下拆卸（同样包括架设或更改）竹棚架；
- 确保合资格的人能专注于监督他其下的曾受训练的工人的



安全，并应避免同时参与竹棚架的架设、扩建、更改或拆卸工作；

- 在每个工作地点提供及维持适当及足够的安全进出口给予工人使用；
- 在充分考虑高处工作安全后，制定及实施一个竹棚架拆卸工作的安全工作系统；
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料¹:

- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》](#)
- [《竹棚架工作安全守则》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)
- [《高处工作意外致命个案集》](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。