



職安警示

從行李輸送帶裝載車未設防護的邊緣墮下

1. 意外日期： 2024 年 10 月

2. 意外地點： 機場停機坪

3. 意外摘要：

當一名工人正在機場停機坪上行李輸送帶裝載車輸送帶的上端工作時，他從輸送帶未設防護的邊緣，墮下約三米到地面。他的頭部及頸部嚴重受傷，並於四日後離世。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人在行李輸送帶裝載車輸送帶上進行貨物裝卸工作時從高處墮下，東主／僱主應提供及維持以下各項預防措施：

- 確保行李輸送帶裝載車輸送帶上每一可從邊緣墮下的位置，要有適當的保護；
- 在開啓／關閉貨艙門之前，須確保在輸送帶上提供帶有伸縮功能的護欄，可以進行適當伸縮調整，以減少行李輸送帶裝載車與飛機機身之間的空隙；
- 當開啓/關閉貨艙門時，須特別注意無論站立或跪著時工作位置有墮下的風險；
- 在每個工作地點為每位工人提供及維持適當及足夠的安全進出口；



- 在充分考慮高處工作安全後，制定及實施一個貨物裝卸的安全工作系統；
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料¹：

- [《高處工作安全概覽》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)
- [《高處工作意外致命個案集》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件