



职安警示

从岸边堕海

1. 意外日期： 2024 年 10 月

2. 意外地点： 填料库的岸边

3. 意外摘要：

当一名水手沿着填料库的岸边步行往一艘趸船进行系泊工作时，不知何故堕海。他的尸体两日后被发现在海中。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人在近海地方步行或工作时堕海，东主 / 雇主应提供及维持以下各项预防措施：

- 确保每名会有遇溺危险的工人，均穿上按工作情况所采用符合相关国际标准的救生衣；
- 确保所提供的救生衣适合使用者穿着，其设计不应妨碍使用者的视线、听觉或呼吸，亦不应含有任何可导致使用者在正常使用情况下遭受伤害的构件；
- 制定有效的拯救及紧急应变程序，以应付紧急情况；
- 在每个工作地点为每位工人提供及维持适当及足够的安全进出口；
- 制定及实施一个近海工作的安全工作系统；
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他



们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及

- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料¹:

- [《工作安全及健康守则\(沿岸的陆上建筑 - 防止工人堕下\)》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件