



## 職安警示

### 從岸邊墮海

1. 意外日期： 2024 年 10 月

2. 意外地點： 填料庫的岸邊

3. 意外摘要：

當一名水手沿著填料庫的岸邊步行往一艘躉船進行繫泊工作時，不知何故墮海。他的屍體兩日後被發現在海中。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人在近海地方步行或工作時墮海，東主／僱主應提供及維持以下各項預防措施：

- 確保每名會有遇溺危險的工人，均穿上按工作情況所採用符合相關國際標準的救生衣；
- 確保所提供的救生衣適合使用者穿著，其設計不應妨礙使用者的視線、聽覺或呼吸，亦不應含有任何可導致使用者在正常使用情況下遭受傷害的構件；
- 制定有效的拯救及緊急應變程序，以應付緊急情況；
- 在每個工作地點為每位工人提供及維持適當及足夠的安全進出口；
- 制定及實施一個近海工作的安全工作系統；
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他



們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及

- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料<sup>1</sup>：

- [《工作安全及健康守則\(沿岸的陸上建築 - 防止工人墮下\)》](#)
- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件