



职安警示

被堕下设备砸毙

1. 意外日期： 2024 年 9 月
2. 意外地点： 一个货物装卸码头
3. 意外摘要：

当一台重型烹饪设备从一辆货车的尾板卸下到码头地面时，该设备突然翻倒并从尾板堕下。一名在尾板附近地面协助卸货作业的工人被堕下的设备砸毙。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为确保工人从事负荷物装卸作业的职业安全，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统可能包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑负荷物的大小、形状、重量、重心，找出所有与负荷物装卸作业相关的潜在危害，尤需特别注意负荷物的可能移位；
- 根据风险评估的结果，并在合乎相关安全法例及指引的要求及制造商的指引下，制定负荷物装卸作业的安全施工方案及工序，内容须涵盖拣选适当的机械辅助设备及负荷物支撑方法以确保它们的稳定性，以减低工人所面对的风险；
- 委派一名合资格督导人员监督负荷物装卸作业，包括负荷物的稳定性、使用适当的机械辅助设备等，以确保所有风险已有效地消除或减轻；



- 确保涉及负荷物装卸作业的所有工人，已接受适当训练，并有能力使用已拣选的机械辅助设备及支撑负荷物的方法，并远离危险区域；
- 向所有工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件