



## 職安警示

### 被墮下設備砸斃

1. 意外日期： 2024 年 9 月
2. 意外地點： 一個貨物裝卸碼頭
3. 意外摘要：

當一台重型烹飪設備從一輛貨車的尾板卸下到碼頭地面時，該設備突然翻倒並從尾板墮下。一名在尾板附近地面協助卸貨作業的工人被墮下的設備砸斃。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為確保工人從事負荷物裝卸作業的職業安全，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統可能包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮負荷物的大小、形狀、重量、重心，找出所有與負荷物裝卸作業相關的潛在危害，尤需特別注意負荷物的可能移位；
- 根據風險評估的結果，並在合乎相關安全法例及指引的要求及製造商的指引下，制定負荷物裝卸作業的安全施工方案及工序，內容須涵蓋揀選適當的機械輔助設備及負荷物支撐方法以確保它們的穩定性，以減低工人所面對的風險；
- 委派一名合資格督導人員監督負荷物裝卸作業，包括負荷物的穩定性、使用適當的機械輔助設備等，以確保所有風險已有效地消除或減輕；



- 確保涉及負荷物裝卸作業的所有工人，已接受適當訓練，並有能力使用已揀選的機械輔助設備及支撐負荷物的方法，並遠離危險區域；
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

---

<sup>1</sup> 按此檢視文件