



职安警示

被堕下的金属工字铁砸毙

1. 意外日期： 2024 年 6 月

2. 意外地点： 一个仓库

3. 意外摘要：

一名工人在一个仓库内将金属工字铁捆绑作吊运时，被堕下的金属工字铁砸毙。

4. 给东主／雇主的职安警示：

为确保工人从事工字铁（负荷物）索具装配时的安全，东主／雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统可能包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑负荷物的大小、形状、重量、重心、索具装配安排以及工作环境，找出所有与索具装配相关的潜在危害，尤需特别注意在处理中的负荷物的任何移动 / 移位；
- 根据风险评估的结果，并在合乎相关安全法例及指引的要求下，制定负荷物索具装配的安全施工方案及工序，以减低工人所面对的风险；
- 适当地堆叠、稳固和处理负荷物，以防止负荷物在索具装配过程中移位；
- 委派一名合资格督导人员监督吊运操作，包括负荷物的完整性及稳定性，悬挂 / 解除负荷物的吊索等；



- 确保指挥、悬挂 / 解除吊索及处理负荷物的所有工人，已接受有关索具装配的适当训练，并有能力使用适当的装配方法以处理负荷物，並遠離危險區域；
- 向所有有关工人提供所需的安全数据、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》](#)¹
- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

注：本職安警示的內容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此檢視文件