



職安警示

被墮下的金屬工字鐵砸斃

1. 意外日期： 2024 年 6 月

2. 意外地點： 一個倉庫

3. 意外摘要：

一名工人在一個倉庫內將金屬工字鐵捆綁作吊運時，被墮下的金屬工字鐵砸斃。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為確保工人從事工字鐵（負荷物）索具裝配時的安全，東主／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統可能包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮負荷物的大小、形狀、重量、重心、索具裝配安排以及工作環境，找出所有與索具裝配相關的潛在危害，尤需特別注意在處理中的負荷物的任何移動／移位；
- 根據風險評估的結果，並在合乎相關安全法例及指引的要求下，制定負荷物索具裝配的安全施工方案及工序，以減低工人所面對的風險；
- 適當地堆疊、穩固和處理負荷物，以防止負荷物在索具裝配過程中移位；
- 委派一名合資格督導人員監督吊運操作，包括負荷物的完整性及穩定性，懸掛／解除負荷物的吊索等；



- 確保指揮、懸掛／解除吊索及處理負荷物的所有工人，已接受有關索具裝配的適當訓練，並有能力使用適當的裝配方法以處理負荷物，並遠離危險區域；
- 向所有有關工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件