



職安警示

被夾於升降工作台

1. 意外日期： 2024 年 5 月
2. 意外地點： 一座興建中的體育場館
3. 意外摘要：

一名工人操作一部動力操作升降工作台(升降工作台)時，被夾斃於該動力操作升降工作台的最高的護欄與天台邊緣之間。

4. 給承建商／東主的職安警示：

為防止任何工人／操作員在升降工作台上工作時被任何障礙物夾倒，承建商／東主應提供及維持一個安全工作系統，當中可能包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其將要進行工作的性質、工作環境、在附近的任何裝置／結構及操作升降工作台的情況下，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關安全指引的安全施工方案及工作程序；
- 根據製造商的指引，定期檢查、測試及妥善維修升降工作台，以確保該機器處於安全工作狀態；
- 適當限制升降工作台的高度以確保工人能安全地站在升降工作台上工作；



- 確保升降工作台的每個控制器應屬自動煞停的種類，即鬆開後會自動轉回空檔或關閉的位置，而控制器亦應設於能夠防止意外操作或損壞的位置；
- 確保每個控制器的功能應在該裝置上或附近清楚顯示及標明；
- 確保已安裝及清楚標明控制下降的裝備，使地面的操作員能在緊急情況時把升降工作台降下；
- 在可行的情況下，設置適當的輔助防護裝置，例如實質的屏障、壓力感應器或接近傳感器，以減低工人在升降工作台上被夾倒的風險；
- 確保升降工作台只由曾接受訓練及合資格的工人操作；
- 訂定適當的應變程序；
- 向所有工人／操作員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序包括應變程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》¹](#)
- [《安全使用動力操作升降工作台指引》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。