



職安警示

吊運金屬片卷時從高處墮下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地點：粉嶺一金屬切割工場

3. 意外摘要：

一名工人在處理一批被起重機吊運中的金屬片卷時，從堆疊的金屬片卷上墮下死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

在工場內從事吊運操作的東主/僱主應：

- 為吊運操作進行風險評估及制定安全工作程序；
- 在可行情況下，盡量避免任何工人在堆疊的貨物上停留；
- 讓需到堆疊的貨物上工作的工人使用適當的安全支撐設施及安全進出口；
- 採取足夠的步驟避免起重機的任何部分或載荷物在吊運操作過程中危及工人；以及
- 實施足夠的監控及監督制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全預防措施。



5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件