



職安警示

從工字鐵橫樑墮下

1. 意外日期：2012 年 12 月

2. 意外地點：銅鑼灣一個裝修地盤

3. 意外摘要：

一名工人在一條工字鐵橫樑上進行視察工作時，墮下約 6 米死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事高處工作的承建商／僱主應進行風險評估及制訂安全施工程序，其中包括-

- 在可行情況下，應盡量避免在工字鐵橫樑上進行高處工作，並應優先選用適當的工作平台；
- 若使用工作平台為不切實可行，應實施一套安全工作系統，以確保工人使用適當的防墮裝置；
- 為每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修；
- 於當眼處張貼告示，以提醒工人墮下的危害；以及



- 實施有效的監控及監督制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》](#)¹
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系統》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件