



職安警示

從臨時金屬構築物頂部的孔洞墮下

1. 意外日期：2012 年 7 月

2. 意外地點：將軍澳一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名工人在一個用作收集垃圾的臨時金屬構築物頂部進行水管安裝工作時，從一個孔洞墮下死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止有人從高處墮下，從事構築物頂部高處工作的承建商／僱主應：

- 找出及糾正危險狀況，包括構築物頂部未設有效防護的孔洞及邊緣；
- 確保所有構築物頂部的孔洞已妥善圍封或覆蓋，並張貼顯著的警告告示以警惕工人下墮的危險；
- 為構築物頂部未設有防護的邊緣設置及保持適當的護欄及底護板；以及
- 確保為在構築物頂部的每個工作地方提供適當和足夠的安全進出口，並作妥善維修。



5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹ 按此檢視文件