



職安警示

懸吊於高處的工作平台

1. 意外日期：2012 年 10 月

2. 意外地點：東涌附近一個建造橋樑的填海工程

3. 意外摘要：

當維修裝設在海堤格型構築物胎架上的板樁時，懸吊於胎架內的一個工作平台突然倒塌，導致一名工人死亡及十四名工人受傷。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

在臨時構築物上從事高空工作的承建商／僱主應確保已進行全面的風險評估及制訂相關的安全施工程序，並應確保：

- 工作平台的設計、構造、安裝、升/降及懸吊系統已由專業工程師確認為安全；
- 工作平台已設置安全進出口；
- 工作平台已由合資格人士定期檢查及確認為安全；
- 所有負責搭建、更改或拆卸工作平台的人已配戴著安全帶，並連繫於獨立救生繩或適當的繫穩物；
- 有關工人已接受相關的安全訓練、資料、指導及監督；



- 制訂及實施一套有效的預防性保養計劃以確保工作平台的各部分，包括其升/降及懸吊系統得以妥善保養；
- 實施有效監察制度，以確保工人遵從上述所有的安全及預防措施。

5. 參考資料：

- [工廠及工業經營條例\(第 6A條\)簡介－東主的一般責任¹](#)
- [建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介¹](#)
- [安全工作系統¹](#)
- [風險評估五部曲¹](#)
- [安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引¹](#)
- [吊船操作安全簡介¹](#)
- [起重機械及起重裝置的檢查、檢驗和測試指南¹](#)
- [資料、指導及訓練 5 部曲¹](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

¹按此檢視文件