



## 職安警示

### 被運送中的製冷機撞倒

1. 意外日期：2012 年 11 月

2. 意外地點：荃灣一幢酒店/商業樓宇

3. 意外摘要：

當在一條石屎斜路上往下運送一部製冷機時，一名工人遭該製冷機撞倒及夾斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

從事重型裝置或設備運輸工作的承建商/僱主應：

- 就其工作環境、運送物件的重量及運送路線的情況進行風險評估及制訂適當的安全工作程序；
- 避免體力處理工作。應使用適當的機械輔助設備如具有足夠負荷量的起重機或叉式起重車；
- 確保負荷物已正確地牢固及穩定，以防止翻倒；以及
- 給予有關工人所需的安全資料、指導、訓練及監督。



## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《體力處理操作指引》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup>按此檢視文件